Titulní strana:

Označení znalce: Ing. Vlastimil D ř í m a l, Pod Skalkou 28, 751 24 Přerov, nar. 25.1.1961.

Označení zadavatele posudku a číslo jednací: Exekutorský úřad Přerov, soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha , 750 02 Přerov, Komenského 38, pod č.j.: 203 Ex 11925/21-36 ze dne 30.6.2026

Z N A L E C K Ý P O S U D E K
číslo 1844/2026

0998.0820039092

o ceně lesního pozemku s lesními porosty na p.č. 2087/1, 2087/2, 2615/1, 2615/2 a 2623 vše v k.ú. Dolní Bečva, okr. Vsetín, vlastník: m.j. Zdeněk Lušovjan, Branky 204, 75645 Branky = vše k id. podílu 488/117985

Obor a odvětví: Základní obor ekonomika pro odvětví ceny a odhady lesů.

Číslo vyhotovení: 1844/2026, celkový počet vyhotovení – 2.

Datum zpracování znaleckého posudku: 2.7. 2026 – 30.9.2026.

Zadání:

Odborná otázka zadaná zadavatelem znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny výše cit. nemovitostí a jejich příslušenství. Stanovení ceny movitých věcí, které tvoří příslušenství s výše cit. nemovitostmi. Stanovení ceny práv a závad spojených s výše cit. nemovitostmi.

Účel znaleckého posudku: Posudek určen pro provedení exekuce prodejem nemovitostí se vším, co k této nemovitosti patří.

Skutečnosti sdělené zadavatelem posudku, které mohou mít vliv na přesnost závěru znaleckého posudku: Žádné.

Výčet podkladů (zdroj dat):
- výpis z KN, List vlastnictví 37,
- snímky pozemkové mapy,
- LHP 716603 na období 1.1. 2017 – 31.12. 2026,
- výsledky místního šetření ze dne 29.9.2026,
- internet www.okdražby.cz a realitní server www.reality.cz
- vlastní databáze realizovaných prodejů lesních pozemků s lesními porosty za r. 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 a 2021,
- sdělení zadavatele posudku, Usnesení č.j. 203 Ex 11925/21-36 ze dne 30.6.2026.

Cenový předpis, podle něhož se ocenění provádí:

a. Vyhláška č. 523/2025 Sb., kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozd. předpisů.
b. Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů.

NÁLEZ:

Předmětem ocenění je 5 parcel, které jsou, dle zjištění na místě samém, součástí pozemků určených k plnění funkcí lesa o celkové výměře 32,8083 ha s tím, že tento celek je rozdělen ideálními podíly mezi více vlastníky (spoluvlastníky) společného majetku, tzv. singulárního lesa, zde id. 488/117985. Jedním z minoritních id. podílů je i podíl státu – ČR.
Ohodnocované pozemky, které na sebe bezprostředně navazují a tvoří jeden funkční celek, se nachází severovýchodně od obce Dolní Bečva u lokality katastru mzv. Kyčera. Parcely jsou poměrně dobře vylišitelné, poměrně dobře přístupné a částečně i stabilizované. Popis porostů, uvedený v platném lesním hospodářském plánu (LHP v 10. roce platnosti), neodpovídá skutečnostem zjištěným na místě samém. Po ploše prováděna nahodilá těžba se zdárným nástupem přirozeného zmlazení a dále postupné zpracování dříví formou nahodilé těžby a doposud neprovedeno zalesnění všech holin a dopěstování kultury do jejich zajištění (plochy vyklizeny a připravovány k obnově). Na převážné části využito přirozeného zmlazení s nárosty. Dále bylo nutné upravit zastoupení dřevin a zakmenění porostů a to s ohledem na jednotlivá parcelní čísla a vylišit nové porostní skupiny. O porosty na tomto majetku (obecně) je řádně pečováno, prováděno zpracování napadených jedinců, resp. vývratů a zlomů. Pravidelně zpracovávané dříví formou nahodilé těžby. Po ploše celého ohodnocovaného komplexu zdárný nástup přirozené obnovy pod matečným porostem (převážně dřeviny SM, resp. BK a BR).

Jedná se o velmi dobře dopravně zpřístupněnou lokalitu. Vzhledem k povaze majetku (tedy jeho situování, charakteru, přírodních podmínek) je zde uplatněn značný vliv jednotlivých složek ochrany přírody. V celém kontextu oceňované části se jedná o les hospodářský a jako součást CHKO Beskydy – 2. zóna a Evropsky významná lokalita Beskydy.
Srážka ze základní ceny lesních pozemků neuplatněna.

Dle platného územního plánu není předpokládáno jiné využití a ani nejsou pozemky předmětem územního nebo stavebního řízení podle stavebního zákona.
Ocenění lesních porostů na lesním a nelesním pozemku je prováděno pro účely provedení exekuce a zadáním je stanovení obvyklé ceny výše citované nemovitosti. Bylo provedeno ocenění v souladu s §45 vyhl. č. 441/2013 Sb., ve znění pozd. předpisů, jako pomocný výpočet, jehož součástí je i skutečně zjištěný stav na místě samém.

Použitý postup a použité metody a odůvodnění:

1. Porostní charakteristiky lesního pozemku a lesních porostů a stanovení administrativní ceny (cena zjištěná dle platného cenového předpisu) v souladu s §45 vyhl. č. 441/2013 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Parcela číslo: 2087/1
Výměra celkem: 6812 m^2
Lesní typ: 5S
Cena pozemku za m^2: 6,71 Kč
Koef. prodejnosti: 1,00
Srážky: 0 %
Cena pozemku celkem: 45 709,- Kč

A. Porost: 1 D3a a D102 a D105
Zastoupení dřevin na ploše 5000 m^2:
- SM 100, bon. stupeň 01, cena za m^2 13,99 Kč
- vtr. BR

Zakmenění: 9
Věk: 34
Cena porostu celkem: 62 955,- Kč

B. Porost: 1 D102
Zastoupení dřevin na ploše 1812 m^2:
- bezlesí (lesní cesta)

Cena porostu celkem: 0,- Kč

Parcela číslo: 2087/2
Výměra celkem: 27281 m^2
Lesní typ: 5S
Cena pozemku za m^2: 6,71 Kč
Koef. prodejnosti: 1,00
Srážky: 0 %
Cena pozemku celkem: 183 056,- Kč

A. Porost: 1D 1/0b
Zastoupení dřevin na ploše 3000 m^2:
- SM 60, bon. stupeň 02, cena za m^2 4,71 Kč
- BR 40, bon. stupeň 01, cena za m^2 0,79 Kč
- vtr. BK

Zakmenění: 9
Věk: 20
Cena porostu celkem: 8 483,- Kč

B. Porost: 1 D8 a 0a
Zastoupení dřevin na ploše 14281 m^2:
- BR 60, bon. stupeň 01, cena za m^2 0,79 Kč
- SM 35, bon. stupeň 01, cena za m^2 5,82 Kč
- BK 05, bon. stupeň 01, cena za m^2 2,29 Kč
- vtr. MD

Zakmenění: 9
Věk: 8
Cena porostu celkem: 33 745,- Kč

C. Porost: 1D8
Zastoupení dřevin na ploše 10000 m^2:
- BK 100, bon. stupeň 02, cena za m^2 18,45 Kč

Zakmenění: 9
Věk: 85
Cena porostu celkem: 166 050,- Kč

Parcela číslo: 2615/1
Výměra celkem: 12222 m^2
Lesní typ: 5S
Cena pozemku za m^2: 6,71 Kč
Koef. prodejnosti: 1,00
Srážky: 0 %
Cena pozemku celkem: 82 010,- Kč

A. Porost: 1 C1a
Zastoupení dřevin na ploše 800 m^2:
- SM 100, bon. stupeň 02, cena za m^2 4,71 Kč
- vtr. BK

Zakmenění: 9
Věk: 16
Cena porostu celkem: 3 391,- Kč

B. Porost: 1 C5 a C7
Zastoupení dřevin na ploše 722 m^2:
- holina (vyklizena)

Cena porostu celkem: 0,- Kč

C. Porost: 1C5
Zastoupení dřevin na ploše 3100 m^2:
- BK 90, bon. stupeň 02, cena za m^2 7,19 Kč
- SM 10, bon. stupeň 02, cena za m^2 20,20 Kč

Zakmenění: 9
Věk: 60
Cena porostu celkem: 23 690,- Kč

D. Porost: 1C7
Zastoupení dřevin na ploše 3800 m^2:
- SM 90, bon. stupeň 01, cena za m^2 34,96 Kč
- BK 10, bon. stupeň 02, cena za m^2 12,02 Kč

Zakmenění: 6
Věk: 75
Cena porostu celkem: 74 479,- Kč

E. Porost: 1 C101 a C7
Zastoupení dřevin na ploše 300 m^2:
- bezlesí (lesní skládka)

Cena porostu celkem: 0,- Kč

F. Porost: 1C9a
Zastoupení dřevin na ploše 3500 m^2:
- BK 90, bon. stupeň 04, cena za m^2 13,82 Kč
- SM 10, bon. stupeň 02, cena za m^2 45,30 Kč

Zakmenění: 9
Věk: 96
Cena porostu celkem: 53 450,- Kč

Parcela číslo: 2615/2
Výměra celkem: 245949 m^2
Lesní typ: 5S
Cena pozemku za m^2: 6,71 Kč
Koef. prodejnosti: 1,00
Srážky: 0 %
Cena pozemku celkem: 1 650 318,- Kč

A. Porost: 1A5
Zastoupení dřevin na ploše 14900 m^2:
- SM 95, bon. stupeň 02, cena za m^2 20,20 Kč
- JD 05, bon. stupeň 01, cena za m^2 22,22 Kč

Zakmenění: 9
Věk: 55
Cena porostu celkem: 272 237,- Kč

B. Porost: 1A8
a. Zastoupení dřevin na ploše 500 m^2:
- SM 100, bon. stupeň 01, cena za m^2 5,82 Kč
- vtr. BK

Zakmenění: 10
Věk: 10
Cena porostu celkem: 2 910,- Kč

b. Zastoupení dřevin na ploše 4000 m^2:
- SM 100, bon. stupeň 01, cena za m^2 5,82 Kč
- vtr. BK, BR, MD, BO, JR, JD

Zakmenění: 9
Věk: 3
Cena porostu celkem: 20 952,- Kč

c. Zastoupení dřevin na ploše 51100 m^2:
- SM 45, bon. stupeň 01, cena za m^2 34,96 Kč
- BK 45, bon. stupeň 02, cena za m^2 12,02 Kč
- MD 10, bon. stupeň 01, cena za m^2 16,58 Kč

Zakmenění: 10
Věk: 75
Cena porostu celkem: 1 165 029,- Kč

C. Porost: 1B5
Zastoupení dřevin na ploše 8700 m^2:
- BK 30, bon. stupeň 04, cena za m^2 4,89 Kč
- SM 70, bon. stupeň 03, cena za m^2 15,39 Kč

Zakmenění: 9
Věk: 57
Cena porostu celkem: 95 699,- Kč

D. Porost: 1B9
Zastoupení dřevin na ploše 72000 m^2:
- BK 70, bon. stupeň 02, cena za m^2 18,45 Kč
- SM 30, bon. stupeň 03, cena za m^2 39,34 Kč

Zakmenění: 10
Věk: 93
Cena porostu celkem: 1 779 624,- Kč

E. Porost: 1C9a
Zastoupení dřevin na ploše 67700 m^2:
- BK 85, bon. stupeň 04, cena za m^2 13,82 Kč
- SM 15, bon. stupeň 02, cena za m^2 45,30 Kč

Zakmenění: 9
Věk: 96
Cena porostu celkem: 1 129 764,- Kč

F. Porost: 1C5
Zastoupení dřevin na ploše 25000 m^2:
- SM 90, bon. stupeň 02, cena za m^2 20,20 Kč
- BK 10, bon. stupeň 02, cena za m^2 7,19 Kč

Zakmenění: 9
Věk: 60
Cena porostu celkem: 425 228,- Kč

G. Porost: 1 C9a a C5
Zastoupení dřevin na ploše 2049 m^2:
- holina (vyklizena)

Cena porostu celkem: 0,- Kč

Parcela číslo: 2623
Výměra celkem: 35819 m^2
Lesní typ: 5S
Cena pozemku za m^2: 6,71 Kč
Koef. prodejnosti: 1,00
Srážky: 0 %
Cena pozemku celkem: 240 346,- Kč

A. Porost: 1C1b
Zastoupení dřevin na ploše 3000 m^2:
- SM 90, bon. stupeň 02, cena za m^2 4,71 Kč
- BR 10, bon. stupeň 01, cena za m^2 0,79 Kč

Zakmenění: 10
Věk: 19
Cena porostu celkem: 12 954,- Kč

B. Porost: 1C2
Zastoupení dřevin na ploše 1900 m^2:
- SM 90, bon. stupeň 02, cena za m^2 12,88 Kč
- BR 10, bon. stupeň 01, cena za m^2 2,60 Kč

Zakmenění: 10
Věk: 25
Cena porostu celkem: 22 519,- Kč

C. Porost: 1C3
Zastoupení dřevin na ploše 3800 m^2:
- SM 100, bon. stupeň 01, cena za m^2 13,99 Kč

Zakmenění: 10
Věk: 38
Cena porostu celkem: 53 162,- Kč

D. Porost: 1C5
Zastoupení dřevin na ploše 2500 m^2:
- BK 05, bon. stupeň 02, cena za m^2 7,19 Kč
- SM 95, bon. stupeň 01, cena za m^2 22,22 Kč

Zakmenění: 10
Věk: 60
Cena porostu celkem: 53 672,- Kč

E. Porost: 1C9a
Zastoupení dřevin na ploše 8100 m^2:
- BK 85, bon. stupeň 04, cena za m^2 13,82 Kč
- SM 15, bon. stupeň 01, cena za m^2 51,17 Kč

Zakmenění: 10
Věk: 96
Cena porostu celkem: 174 126,- Kč

F. Porost: 1C9b
Zastoupení dřevin na ploše 15700 m^2:
- SM 90, bon. stupeň 01, cena za m^2 51,17 Kč
- BK 10, bon. stupeň 04, cena za m^2 13,82 Kč

Zakmenění: 10
Věk: 91
Cena porostu celkem: 744 729,- Kč

G. Porost: 1 C101
Zastoupení dřevin na ploše 319 m^2:
- bezlesí (lesní skládka)

Cena porostu celkem: 0,- Kč

H. Porost: 1D8
Zastoupení dřevin na ploše 500 m^2:
- BK 100, bon. stupeň 02, cena za m^2 18,45 Kč

Zakmenění: 9
Věk: 85
Cena porostu celkem: 8 303,- Kč

Rekapitulace:

Na základě podkladů a výsledku místního šetření oceňuji lesní pozemek s lesními porosty na p.č. 2087/1, 2087/2, 2615/1, 2615/2 a 2623 vše v k.ú. Dolní Bečva, okr. Vsetín, ke dni místního šetření, tj. k 29.9.2026

takto:

- lesní pozemky	2 201 439,- Kč
- lesní porosty	6 387 151,- Kč
Celkem:	8 588 590,- Kč
Zaokrouhleno:	8 588 590,- Kč
z toho 488/117985 zaokrouhleno:	35 520,- Kč

Slovy: osmmilionůpětsetosmdesátosmtisícpětsetdevadesátkorunčeských
z toho 488/117985 = třicetpěttisícpětsetdvacetkorunčeských

2. Ocenění lesních pozemků a lesních porostů porovnávací metodou

V tomto konkretním případě je využito realitní inzerce na internetu, která má již řadu nástrojů, pomocí nichž lze dobře sledovat změny nabídkových cen po dobu jejich presentace. Avšak zde je nutné počítat i se slevami při vlastním prodeji (v inzerci nepodchyceno) a s vyššími požadovanými cenami. Proto provedena redukce (úprava) s ohledem k vlastní databázi realizovaných prodejů a vydražených srovnatelných lesních pozemků s lesními porosty.
Při výběru nebyly srovnatelné nemovitosti v daném místě dohledány, proto byl okruh rozšířen na oblast omezenou krajem a navazujícím krajem, veřejně přístupná data vydražených subjektů a využito vlastní databáze z regionu střední Moravy a východu Čech.

A. Nemovitosti zapsané na katastrálních úřadech:

Realizované subjekty se srovnatelnými pozemky s lesními porosty (všechny osobně navštívené):

1. k.ú. Hrdlořezy u Such. n. Luž., okr. J. Hradec, na celkové ploše 1,7928 ha, V-5166/2021
2. k.ú. Petřvald u N. Jičína, okr. N. Jičín, na celkové ploše 0,4524 ha, V– 6272/2020-804
3. k.ú. Guty, okr. Fr.-Místek, na celkové ploše 19,7248 ha, V-3276/2020-832

B. Vybrané nemovitosti z internetových nabídek (jako podklad pro adjustaci):

1. lesní pozemek s lesními porosty v k.ú. Pozděchov, okr. Vsetín, na celkové ploše 3,6934 ha. Po částečné mýtní těžbě, bez klestu, zbývá smíšený porost ve věku 29-60 let. Nabídková cena: 555 000,- Kč
2. lesní pozemek s lesními porosty v k.ú.Liptál, okr. Vsetín, na celkové ploše 10,5864 ha. SM, JD, BK, BR, MD ve věku 75-119 let. Nabídková cena: 2 200 000,- Kč.
3. lesní pozemek s lesními porosty v k.ú. Prostřední Bečva, okr. Vsetín, na celkové ploše 4,5503 ha. Bez bližší specif. Nabídková cena: 1 074 763,- Kč
4. lesní pozemek s lesními porosty v k.ú. Dolní Bečva, okr. Vsetín, na celkové ploše 1,5729 ha. Stromy náletového charakteru. Nabídková cena: 408 954,- Kč

Všechny vzorky případů v navrhovaných finančních částkách jsou uváděny k celku (celé výměře). Pro lepší transparentnost a srozumitelnost je zvolena jednotka porovnání v Kč/ha.

Ad. A.
1. k.ú Hrdlořezy u Suchdolu nad Lužnicí, realizováno za 310 000, Kč = 172 910,- Kč/ha
2. k.ú. Petřvald u Nového Jičína, realizováno za 29 387,- Kč = 64 960,- Kč/ha
3. k.ú. Guty, realizováno za 35 000,- Kč/podíl 4017/377600 = 166 830,- Kč/ha

Ad. B.
1. k.ú. Pozděchov = 150 270,- Kč/ha
2. k.ú. Liptál = 207 810,- Kč/ha
3. k.ú. Prostřední Bečva = 236 200,- Kč/ha
4. k.ú. Dolní Bečva = 260 000,- Kč/ha

Všechny porovnávané (vybrané) nemovitosti nejsou identické s oceňovanými nemovitostmi a proto bylo nutné provést jejich vyrovnání (adjustaci) s ohledem na:
- výměru, tvar, ucelenost lesního majetku
- možnost identifikace pozemku v terénu
- využití dřevní hmoty
- dostupnost
- využití dotací (příspěvků) do lesního hospodářství
- situování lesního pozemku s lesními porosty, vč. konfigurace terénu
- dotčení pozemku civilizací a návštěvností lokality
- počet spoluvlastníků
- těžební možnosti
- další nutné zásahy
- příp. ostatní vlivy uvedené v porostních charakteristikách a nálezu
- realizovatelná dřevní hmota na trhu

Na základě těchto kladných a záporných stránek v porovnání s oceňovanou nemovitostí stanovím porovnávací hodnotu **550 000,- Kč/ha .**

Cena obvyklá lesních pozemků s lesními porosty na p.č. 2087/1, 2087/2, 2615/1, 2615/2 a 2623 vše v k.ú. Dolní Bečva, okr. Vsetín, ke dni místního šetření, tj. k 29.9.2026

je v tomto případě stanovena na výši.....18 044 570,- Kč

Další úprava ceny:

Výslednou porovnávací hodnotu nejvíce ovlivňuje fakt, že se jedná o ocenění ideálního minoritního spoluvlastnického podílu = 488/117985 k výše uvedeným nemovitostem. V našich podmínkách trhu existuje menší poptávka po takovýchto částech nemovitostí. Ideální spoluvlastnické podíly jsou zpravidla odkupovány ostatními spoluvlastníky, příp. jsou odkupovány se spekulativním záměrem. S ohledem na tyto skutečnosti nelze výslednou cenu stanovit jako ideální podíl k celku, ale je nutné ji dále redukovat. V tomto konkrétním případě volím redukci k celku o 35 %.

Cena id. podílu 488/117985 po této úpravě (zaokrouhleno):.....48 510,- Kč

Výpočet obvyklé ceny nemovitostí ke dni ocenění je proveden ve smyslu ust. §2 zákona č. 151/1997 Sb. (zákona o oceňování majetku). Obvyklá cena je cena aktuálního trhu, cena zpeněžitelná, tzn. cena za kterou lze věc v daném místě a čase prodat nebo koupit. Jedná se o krátkodobou platnost obvyklé ceny v závislosti na podmínkách vně i uvnitř oceňovaného systému. Je dána konkrétním vztahem nabídky a poptávky. Odhad tržní hodnoty je proveden na základě odborného posouzení zjištěných hodnot . Při tomto posouzení jsou zohledněny všechny rozhodující faktory, vztahující se k dané nemovitosti, které mohou být postiženy matematickým výpočtem, které však mohou rozhodující měrou ovlivnit hodnotu majetku.
Důraz je přitom také kladen na současný stav trhu s obdobnými nemovitostmi ve vztahu nabídky a poptávky. Z hlediska segmentu trhu k datu ocenění je obecně poptávka po obdobných nemovitostech menší než nabídka. Četnost realizovaných obchodů je na nižší úrovni. Z hlediska obchodovatelnosti lze předmět ocenění, vzhledem k výše popsanému, považovat za poměrně špatně obchodovatelný.
Situaci na trhu s nemovitostmi nejlépe vystihuje hodnota stanovená metodou porovnávací a proto v případě odhadu obvyklé hodnoty předmětu ocenění tuto považuji za obvyklou.

REKAPITULACE:

I. Stanovení obvyklé ceny nemovitostí a jejich příslušenství:

Cena obvyklá id. podílu 488/117985 k lesním pozemkům s lesními porosty na p.č. 2087/1, 2087/2, 2615/1, 2615/2 a 2623 vše v k.ú. Dolní Bečva, okr. Vsetín, ke dni místního šetření, tj. k 29.9.2026

je v tomto případě stanovena na výši.....48 510,- Kč
slovy: čtyřicetosmtisícpětsetdesetkorunčeských

II. Stanovení ceny movitých věcí:
Žádné movité věci netvoří příslušenství výše uvedenými nemovitostmi a jejich cena je tedy rovna 0,- Kč.

III. Stanovení ceny práv a závad spojených s nemovitostmi:
S výše uvedenými u nemovitostmi, dle předložených a dále dohledaných podkladů, nejsou spojena žádná další práva a ani závady a jejich cena je tedy rovna 0,- Kč.

Seznam příloh: Porostní mapy a data LHP – 7 stran (7 listů), pod číslem 1 – 7

Poslední strana:

Konzultant: Nepřibrán.


Smluvní odměna: Nesjednána a nesjednána ani náhrada nákladů odchylně od zákona.

Znalecká doložka: Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne 10.3.1994 č.j. Spr. 1605/94 pro základní obor ekonomika pro odvětví ceny a odhady lesů.
Znalecký úkon je zapsán pod poř. čís. 1844/2026 znaleckého deníku.
Znalečné a náhradu nákladů (náhradu mzdy) účtuji podle připojené likvidace na základě dokladů číslo 1844/2026.

V Přerově 1.10.2026



.....
podpis znalce


Skalíkova louka
Skalíkova Louka
Horní rozdělený p.
Horní rozdělený p.
Bečovská Kyčera
Prostřední Bečva
Na grunt
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
1
2
TopoL 8.7.2020

1 :10000

Oddělení: 1	Plocha: 32.61	Majitel: 716603	LO: 40 Moravskoslezské Beskydy	LHC: 716603	Platnost: 1.1.2017-31.12.2026	Strana: 1
Díl.: A Por.: a	Plocha: 7.05	Kategorie/překryv: 10	Zvl.St.:	Pásmo ohrož: D	LS(LZ): LD SNOZ	Revír: LD SNOZ

Popis porostu:
Porost na Z expozici.

Ochrana přírody: Chráněná krajinná oblast: 82-Beskydy 2.zóna — Evropsky významná lokalita: 3313-Beskydy

Por.skupina: 5	Plocha por.skup.: 1.49	Les.typ: 5S1	LVS: 5	ZAKM: 8	ORP: 7206 - Rožnov pod Radhoštěm	Ter.typ: 14	Ter.sk.: B	Název KÚ: Dolní Bečva

Popis por.skup: **1 část.**

Kód majetku: 11 | Model.těž.%: | Obmýtí / Obn.doba: 100/30

Hosp. soubor	Věk	Zakme-nění	Dřevina	% Zastou-pení	cm Výč. tloušťka	m Výška	m3 b.k. Obj.stř. kmene ČSOT	Bonita abs.	Bon.rel. 3/2008Sb	Fenot. třída	Poškození Druh	Poškození %	Imise	Zásoba v m3 b.k. Na 1 ha pl.et.	Zásoba v m3 b.k. Souše	Zásoba v m3 b.k. Celkem	Těžba výchovná Naléh. Násob.	Těžba výchovná Plocha ha	Těžba výchovná Objem m3	Těžba obnovní Plocha ha	Těžba obnovní Objem m3	Prořezávky Naléh. Násob.	Prořezávky Plocha ha	Zalesnění Druh	Zalesnění Dřevina	Zalesnění Zast v %	Zalesnění Plocha ha
551	45	8	SM	95	23	19	0.33	30	2					241		359			34								
			JD	5	23	18	0.33	30	1					14		20											
Por.sk.celkem:				100										255		379	0 1	1.49	34								

Por.skupina: 8	Plocha por.skup.: 5.56	Les.typ: 5S1	LVS: 5	ZAKM: 9	ORP: 7206 - Rožnov pod Radhoštěm	Ter.typ: 14	Ter.sk.: B	Název KÚ: Dolní Bečva

Popis por.skup: **1 část.**

Kód majetku: 11 | Model.těž.%: 4% | Obmýtí / Obn.doba: 100/30

Hosp. soubor	Věk	Zakme-nění	Dřevina	% Zastou-pení	cm Výč. tloušťka	m Výška	m3 b.k. Obj.stř. kmene ČSOT	Bonita abs.	Bon.rel. 3/2008Sb	Fenot. třída	Poškození Druh	Poškození %	Imise	Zásoba v m3 b.k. Na 1 ha pl.et.	Zásoba v m3 b.k. Souše	Zásoba v m3 b.k. Celkem	Těžba výchovná Naléh. Násob.	Těžba výchovná Plocha ha	Těžba výchovná Objem m3	Těžba obnovní Plocha ha	Těžba obnovní Objem m3	Prořezávky Naléh. Násob.	Prořezávky Plocha ha	Zalesnění Druh	Zalesnění Dřevina	Zalesnění Zast v %	Zalesnění Plocha ha
551	75	9	SM	40	34	28	1.03	32	1	C				203		1128											
			BK	40	26	25	0.59	28	2	C				122		675											
			MD	20	35	29	0.98	32	1	C				95		530											
Por.sk.celkem:				100										420		2333											

TopoPro 13

- 2 -

Oddělení: 1	Plocha: 32.61	Majitel: 716603	LO: 40 Moravskoslezské Beskydy	LHC: 716603	Platnost: 1.1.2017-31.12.2026	Strana: 2
Díl.: B Por.: a	Plocha: 8.07	Kategorie/překryv: 10	Zvl.St.:	Pásmo ohrož: D	LS(LZ): LD SNOZ	Revír: LD SNOZ

Popis porostu:
Porost na počátku obnovy na Z expozici.

Ochrana přírody: Chráněná krajinná oblast: 82-Beskydy 2.zóna — Evropsky významná lokalita: 3313-Beskydy

Por.skupina: 5	Plocha por.skup.: 0.87	Les.typ: 5S1	LVS: 5	ZAKM: 8	ORP: 7206 - Rožnov pod Radhoštěm	Ter.typ: 14	Ter.sk.: B	Název KÚ: Dolní Bečva
Popis por.skup: 3 části.								

Kód majetku: 11 | Model.těž.%: | Obmýtí / Obn.doba: 100/30

Hosp. soubor	Věk	Zakmenění	Dřevina	% Zastoupení	cm Výč. tloušťka	m Výška	m3 b.k. Obj.stř. kmene ČSOT	Bonita abs.	Bon.rel. 3/2008Sb	Fenot. třída	Poškození Druh	Poškození %	Imise	Zásoba v m3 b.k. Na 1 ha pl.et.	Zásoba v m3 b.k. Souše	Zásoba v m3 b.k. Celkem	Těžba výchovná Naléh. Násob.	Těžba výchovná Plocha ha	Těžba výchovná Objem m3	Těžba obnovní Plocha ha	Těžba obnovní Objem m3	Prořezávky Naléh. Násob.	Prořezávky Plocha ha	Zalesnění Druh	Zalesnění Dřevina	Zalesnění Zast v %	Zalesnění Plocha ha
551	47	8	SM	70	19	18	0.22	28	3					163		142			15								
			BK	30	15	15	0.12	24	4					39		34			1								
Por.sk.celkem:				100										202		176	0 1	0.87	16								

Por.skupina: 9	Plocha por.skup.: 7.20	Les.typ: 5F1	LVS: 5	ZAKM: 9	ORP: 7206 - Rožnov pod Radhoštěm	Ter.typ: 15	Ter.sk.: C	Název KÚ: Dolní Bečva
Popis por.skup: 1 část.								

Kód majetku: 11 | Model.těž.%: | Obmýtí / Obn.doba: 130/30

516	83	9	SM	30	34	28	1.03	30	2	C				152		1095			33								
			BK	70	29	25	0.75	28	3	C				217		1561			250								
Por.sk.celkem:				100										369		2656	0 1	7.20	283								

TopoPro 13

-13-

Oddělení: 1	Plocha: 32.61	Majitel: 716603	LO: 40 Moravskoslezské Beskydy	LHC: 716603	Platnost: 1.1.2017-31.12.2026	Strana: 3
Díl.: C Por.: a	Plocha: 14.13	Kategorie/překryv: 10	Zvl.St.: 22 ÚSES - místní	Pásmo ohrož: D	LS(LZ): LD SNOZ	Revír: LD SNOZ

Popis porostu:
Porost na počátku obnovy na Z expozici. V SZ části ÚSES - LBC.

Ochrana přírody: Chráněná krajinná oblast: 82-Beskydy 2.zóna — Evropsky významná lokalita: 3313-Beskydy

Por.skupina: **1a** | Plocha por.skup.: **0.08** | Les.typ: **5S1** | LVS: **5** | ZAKM: **9** | ORP: **7206 - Rožnov pod Radhoštěm** | Ter.typ: **13** | Ter.sk.: **A** | Název KÚ: **Dolní Bečva**

Popis por.skup: **1 část. 1 - 3m výšky.**

Kód majetku: **11** | Model.těž.%: | Obmýtí / Obn.doba: **100/30**

Hosp. soubor	Věk	Zakmenění	Dřevina	% Zastoupení	cm Výč. tloušťka	m Výška	m3 b.k. Obj.stř. kmene ČSOT	Bonita abs.	Bon.rel. 3/2008Sb	Fenot. třída	Poškození Druh	Poškození %	Imise	Zásoba v m3 b.k. Na 1 ha pl.et.	Zásoba v m3 b.k. Souše	Zásoba v m3 b.k. Celkem	Těžba výchovná Naléh. Násob.	Těžba výchovná Plocha ha	Těžba výchovná Objem m3	Těžba obnovní Plocha ha	Těžba obnovní Objem m3	Prořezávky Naléh. Násob.	Prořezávky Plocha ha	Zalesnění Druh	Zalesnění Dřevina	Zalesnění Zast v %	Zalesnění Plocha ha
551	6	9	SM	100		2		30	2																		
Por.sk.celkem:				100																		1 1	0.08				

Por.skupina: **1b** | Plocha por.skup.: **0.29** | Les.typ: **5S1** | LVS: **5** | ZAKM: **10** | ORP: **7206 - Rožnov pod Radhoštěm** | Ter.typ: **14** | Ter.sk.: **B** | Název KÚ: **Dolní Bečva**

Popis por.skup: **1 část.**

Kód majetku: **11** | Model.těž.%: | Obmýtí / Obn.doba: **100/30**

Hosp. soubor	Věk	Zakmenění	Dřevina	% Zastoupení	cm Výč. tloušťka	m Výška	m3 b.k. Obj.stř. kmene ČSOT	Bonita abs.	Bon.rel. 3/2008Sb	Fenot. třída	Poškození Druh	Poškození %	Imise	Zásoba v m3 b.k. Na 1 ha pl.et.	Zásoba v m3 b.k. Souše	Zásoba v m3 b.k. Celkem	Těžba výchovná Naléh. Násob.	Těžba výchovná Plocha ha	Těžba výchovná Objem m3	Těžba obnovní Plocha ha	Těžba obnovní Objem m3	Prořezávky Naléh. Násob.	Prořezávky Plocha ha	Zalesnění Druh	Zalesnění Dřevina	Zalesnění Zast v %	Zalesnění Plocha ha
551	9	10	SM	90		3		30	2																		
			BR	10		4		24	1																		
Por.sk.celkem:				100																		1 2	0.58				

Por.skupina: **2** | Plocha por.skup.: **0.19** | Les.typ: **5S1** | LVS: **5** | ZAKM: **9** | ORP: **7206 - Rožnov pod Radhoštěm** | Ter.typ: **13** | Ter.sk.: **A** | Název KÚ: **Dolní Bečva**

Popis por.skup:

Kód majetku: **11** | Model.těž.%: | Obmýtí / Obn.doba: **100/30**

Hosp. soubor	Věk	Zakmenění	Dřevina	% Zastoupení	cm Výč. tloušťka	m Výška	m3 b.k. Obj.stř. kmene ČSOT	Bonita abs.	Bon.rel. 3/2008Sb	Fenot. třída	Poškození Druh	Poškození %	Imise	Zásoba v m3 b.k. Na 1 ha pl.et.	Zásoba v m3 b.k. Souše	Zásoba v m3 b.k. Celkem	Těžba výchovná Naléh. Násob.	Těžba výchovná Plocha ha	Těžba výchovná Objem m3	Těžba obnovní Plocha ha	Těžba obnovní Objem m3	Prořezávky Naléh. Násob.	Prořezávky Plocha ha	Zalesnění Druh	Zalesnění Dřevina	Zalesnění Zast v %	Zalesnění Plocha ha
551	15	9	SM	90		6		30	2																		
			BR	10		6		22	2																		
Por.sk.celkem:				100																		1 2	0.38				

Por.skupina: **3** | Plocha por.skup.: **0.38** | Les.typ: **5S1** | LVS: **5** | ZAKM: **10** | ORP: **7206 - Rožnov pod Radhoštěm** | Ter.typ: **14** | Ter.sk.: **B** | Název KÚ: **Dolní Bečva**

Popis por.skup: **1 část.**

Kód majetku: **11** | Model.těž.%: | Obmýtí / Obn.doba: **100/30**

Hosp. soubor	Věk	Zakmenění	Dřevina	% Zastoupení	cm Výč. tloušťka	m Výška	m3 b.k. Obj.stř. kmene ČSOT	Bonita abs.	Bon.rel. 3/2008Sb	Fenot. třída	Poškození Druh	Poškození %	Imise	Zásoba v m3 b.k. Na 1 ha pl.et.	Zásoba v m3 b.k. Souše	Zásoba v m3 b.k. Celkem	Těžba výchovná Naléh. Násob.	Těžba výchovná Plocha ha	Těžba výchovná Objem m3	Těžba obnovní Plocha ha	Těžba obnovní Objem m3	Prořezávky Naléh. Násob.	Prořezávky Plocha ha	Zalesnění Druh	Zalesnění Dřevina	Zalesnění Zast v %	Zalesnění Plocha ha
551	28	10	SM	100	19	14	0.16	32	1					205		78			23								
Por.sk.celkem:				100										205		78	1 2	0.76	23								

TopolPro 21

Oddělení: 1	Plocha: 32.61	Majitel: 716603	LO: 40 Moravskoslezské Beskydy	LHC: 716603	Platnost: 1.1.2017-31.12.2026	Strana: 4
Díl.: C Por.: a	Plocha: 14.13	Kategorie/překryv: 10	Zvl.St.: 22 ÚSES - místní	Pásmo ohrož: D	LS(LZ): LD SNOZ	Revír: LD SNOZ

Por.skupina: 5	Plocha por.skup.: 3.29	Les.typ: 5S1	LVS: 5	ZAKM: 9	ORP: 7206 - Rožnov pod Radhoštěm	Ter.typ: 14	Ter.sk.: B	Název KÚ: Dolní Bečva

Popis por.skup: 4 části.

Kód majetku: 11 | Model.těž.%: | Obmýtí / Obn.doba: 100/30

Hosp. soubor	Věk	Zakmenění	Dřevina	Zastoupení %	Výč. tloušťka cm	Výška m	Obj.stř. kmene m3 b.k. ČSOT	Bonita abs.	Bon.ral. 3/2008Sb	Fenot. třída	Poškození Druh	Poškození %	Imise	Zásoba v m3 b.k. Na 1 ha pl.et.	Zásoba v m3 b.k. Souše	Zásoba v m3 b.k. Celkem	Těžba výchovná Naléh. Násob.	Těžba výchovná Plocha ha	Těžba výchovná Objem m3	Těžba obnovní Plocha ha	Těžba obnovní Objem m3	Prořezávky Naléh. Násob.	Prořezávky Plocha ha	Zalesnění Druh	Zalesnění Dřevina	Zalesnění Zast v %	Zalesnění Plocha ha
551	50	9	SM	85	23	20	0.35	30	2					261		858			111								
			BK	15	18	18	0.20	28	2					29		93			9								
Por.sk.celkem:				100										290		951	0 1	3.29	120								

Por.skupina: 7	Plocha por.skup.: 0.40	Les.typ: 5S1	LVS: 5	ZAKM: 7	ORP: 7206 - Rožnov pod Radhoštěm	Ter.typ: 14	Ter.sk.: B	Název KÚ: Dolní Bečva

Popis por.skup: 2 části.

Kód majetku: 11 | Model.těž.%: | Obmýtí / Obn.doba: 100/30

551	65	7	SM	95	30	26	0.76	32	1	C				335		134			3								
			BK	5	25	23	0.51	28	2	C				10		4											
Por.sk.celkem:				100										345		138	0 1	0.40	3								

Por.skupina: 9a	Plocha por.skup.: 7.93	Les.typ: 5S1	LVS: 5	ZAKM: 9	ORP: 7206 - Rožnov pod Radhoštěm	Ter.typ: 14	Ter.sk.: B	Název KÚ: Dolní Bečva

Popis por.skup: 4 části.

Kód majetku: 11 | Model.těž.%: | Obmýtí / Obn.doba: 130/30

556	86	9	SM	15	36	29	1.19	30	2	C				80		636			108								
			BK	85	28	25	0.69	26	4	C				262		2074			310								
Por.sk.celkem:				100										342		2710	0 1	7.93	418								

Por.skupina: 9b	Plocha por.skup.: 1.57	Les.typ: 5S1	LVS: 5	ZAKM: 9	ORP: 7206 - Rožnov pod Radhoštěm	Ter.typ: 14	Ter.sk.: B	Název KÚ: Dolní Bečva

Popis por.skup: 1 část.

Kód majetku: 11 | Model.těž.%: 30% | Obmýtí / Obn.doba: 100/30

551	81	9	SM	90	34	30	1.12	32	1	C				506		795											
			BK	10	27	24	0.62	26	4	C				29		45											
Por.sk.celkem:				100										535		840											

TopolPro 13

Oddělení: 1	Plocha: 32.61	Majitel: 716603	LO: 40 Moravskoslezské Beskydy	LHC: 716603	Platnost: 1.1.2017-31.12.2026	Strana: 5
Díl.: D Por.: a	Plocha: 3.36	Kategorie/překryv: 10	Zvl.St.:	Pásmo ohrož: D	LS(LZ): LD SNOZ	Revír: LD SNOZ

Popis porostu:
Porost na SZ expozici.

Ochrana přírody: Chráněná krajinná oblast: 82-Beskydy 2.zóna — Evropsky významná lokalita: 3313-Beskydy

Por.skupina: 0a	Plocha por.skup.: 0.04	Les.typ: 5S1	LVS: 5	ZAKM:	ORP: 7206 - Rožnov pod Radhoštěm	Ter.typ: 14	Ter.sk.: B	Název KÚ: Dolní Bečva

Popis por.skup: 1 část.

Kód majetku: 11 | Model.těž.%: | Obmýtí / Obn.doba: 130/30

Hosp. soubor	Věk	Zakmenění	Dřevina	% Zastoupení	cm Výč. tloušťka	m Výška	m3 b.k. Obj.stř. kmene ČSOT	Bonita abs.	Bon.rel. 3/2008Sb	Fenot. třída	Poškození Druh	Poškození %	Imise	Zásoba v m3 b.k. Na 1 ha pl.et.	Zásoba v m3 b.k. Souše	Zásoba v m3 b.k. Celkem	Těžba výchovná Naléh. Násob.	Těžba výchovná Plocha ha	Těžba výchovná Objem m3	Těžba obnovní Plocha ha	Těžba obnovní Objem m3	Prořezávky Naléh. Násob.	Prořezávky Plocha ha	Zalesnění Druh	Zalesnění Dřevina	Zalesnění Zast v %	Zalesnění Plocha ha
556	0																								BK	100	0.04
Por.sk.celkem:																								1		100	0.04

Por.skupina: 1 / 0b	Plocha por.skup.: 0.33	Les.typ: 5S1	LVS: 5	ZAKM: 4	ORP: 7206 - Rožnov pod Radhoštěm	Ter.typ: 14	Ter.sk.: B	Název KÚ: Dolní Bečva

Popis por.skup: 1 část.

Etáž: 0b | Skut.plocha etáže: 0.17 | Kód majetku: 11 | Model.těž.%: | Obmýtí / Obn.doba: 130/30

Hosp. soubor	Věk	Zakmenění	Dřevina	% Zastoupení	cm Výč. tloušťka	m Výška	m3 b.k. Obj.stř. kmene ČSOT	Bonita abs.	Bon.rel. 3/2008Sb	Fenot. třída	Poškození Druh	Poškození %	Imise	Zásoba v m3 b.k. Na 1 ha pl.et.	Zásoba v m3 b.k. Souše	Zásoba v m3 b.k. Celkem	Těžba výchovná Naléh. Násob.	Těžba výchovná Plocha ha	Těžba výchovná Objem m3	Těžba obnovní Plocha ha	Těžba obnovní Objem m3	Prořezávky Naléh. Násob.	Prořezávky Plocha ha	Zalesnění Druh	Zalesnění Dřevina	Zalesnění Zast v %	Zalesnění Plocha ha
556	0																								BK	50	0.09
																									SM	50	0.08
Etáž celkem:																								1		100	0.17

Etáž: 1 | Skut.plocha etáže: 0.17 | Kód majetku: 11 | Model.těž.%: | Obmýtí / Obn.doba: 100/30

Hosp. soubor	Věk	Zakmenění	Dřevina	% Zastoupení	cm Výč. tloušťka	m Výška	m3 b.k. Obj.stř. kmene ČSOT	Bonita abs.	Bon.rel. 3/2008Sb	Fenot. třída	Poškození Druh	Poškození %	Imise	Zásoba v m3 b.k. Na 1 ha pl.et.	Zásoba v m3 b.k. Souše	Zásoba v m3 b.k. Celkem	Těžba výchovná Naléh. Násob.	Těžba výchovná Plocha ha	Těžba výchovná Objem m3	Těžba obnovní Plocha ha	Těžba obnovní Objem m3	Prořezávky Naléh. Násob.	Prořezávky Plocha ha	Zalesnění Druh	Zalesnění Dřevina	Zalesnění Zast v %	Zalesnění Plocha ha
551	10	8	SM	60		3		30	2																		
			BR	40		5		24	1																		
Etáž celkem:				100																		0 1	0.17				
Por.sk.celkem:																											

Por.skupina: 3a	Plocha por.skup.: 0.46	Les.typ: 5S1	LVS: 5	ZAKM: 8	ORP: 7206 - Rožnov pod Radhoštěm	Ter.typ: 14	Ter.sk.: B	Název KÚ: Dolní Bečva

Popis por.skup: 2 části. Místy uvolněná.

Kód majetku: 11 | Model.těž.%: | Obmýtí / Obn.doba: 100/30

Hosp. soubor	Věk	Zakmenění	Dřevina	% Zastoupení	cm Výč. tloušťka	m Výška	m3 b.k. Obj.stř. kmene ČSOT	Bonita abs.	Bon.rel. 3/2008Sb	Fenot. třída	Poškození Druh	Poškození %	Imise	Zásoba v m3 b.k. Na 1 ha pl.et.	Zásoba v m3 b.k. Souše	Zásoba v m3 b.k. Celkem	Těžba výchovná Naléh. Násob.	Těžba výchovná Plocha ha	Těžba výchovná Objem m3	Těžba obnovní Plocha ha	Těžba obnovní Objem m3	Prořezávky Naléh. Násob.	Prořezávky Plocha ha	Zalesnění Druh	Zalesnění Dřevina	Zalesnění Zast v %	Zalesnění Plocha ha
551	24	8	SM	100	14	12	0.08	32	1					128	59				5								
Por.sk.celkem:				100										128	59		0 1	0.46	5								

Por.skupina: 3b	Plocha por.skup.: 0.06	Les.typ: 5S1	LVS: 5	ZAKM: 5	ORP: 7206 - Rožnov pod Radhoštěm	Ter.typ: 14	Ter.sk.: B	Název KÚ: Prostřední Bečva

Popis por.skup: 1 část.

Kód majetku: 11 | Model.těž.%: | Obmýtí / Obn.doba: 80/30

Hosp. soubor	Věk	Zakmenění	Dřevina	% Zastoupení	cm Výč. tloušťka	m Výška	m3 b.k. Obj.stř. kmene ČSOT	Bonita abs.	Bon.rel. 3/2008Sb	Fenot. třída	Poškození Druh	Poškození %	Imise	Zásoba v m3 b.k. Na 1 ha pl.et.	Zásoba v m3 b.k. Souše	Zásoba v m3 b.k. Celkem	Těžba výchovná Naléh. Násob.	Těžba výchovná Plocha ha	Těžba výchovná Objem m3	Těžba obnovní Plocha ha	Těžba obnovní Objem m3	Prořezávky Naléh. Násob.	Prořezávky Plocha ha	Zalesnění Druh	Zalesnění Dřevina	Zalesnění Zast v %	Zalesnění Plocha ha
557	24	5	SM	45	12	10	0.05	30	2					27	2												
			BR	55	12	10	0.02	22	2					14	1												
Por.sk.celkem:				100										41	3												

Oddělení: 1	Plocha: 32.61	Majitel: 716603	LO: 40 Moravskoslezské Beskydy	LHC: 716603	Platnost: 1.1.2017-31.12.2026	Strana: 6
Díl.: D Por.: a	Plocha: 3.36	Kategorie/překryv: 10	Zvl.St.:	Pásmo ohrož: D	LS(LZ): LD SNOZ	Revír: LD SNOZ

Por.skupina: 8	Plocha por.skup.: 2.47	Les.typ: 5S1	LVS: 5	ZAKM: 8	ORP: 7206 - Rožnov pod Radhoštěm	Ter.typ: 14	Ter.sk.: B	Název KÚ: Dolní Bečva
Popis por.skup: 1 část.								

Kód majetku: 11 | Model.těž.%: 4% | Obmýtí / Obn.doba: 100/30

Hosp. soubor	Věk	Zakmenění	Dřevina	% Zastoupení	cm Výč. tloušťka	m Výška	m3 b.k. Obj.stř. kmene ČSOT	Bonita abs.	Bon.rel. 3/2008Sb	Fenot. třída	Poškození Druh	Poškození %	Imise	Zásoba v m3 b.k. Na 1 ha pl.et.	Zásoba v m3 b.k. Souše	Zásoba v m3 b.k. Celkem	Těžba výchovná Naléh. Násob.	Těžba výchovná Plocha ha	Těžba výchovná Objem m3	Těžba obnovní Plocha ha	Těžba obnovní Objem m3	Prořezávky Naléh. Násob.	Prořezávky Plocha ha	Zalesnění Druh	Zalesnění Dřevina	Zalesnění Zast v %	Zalesnění Plocha ha
551	75	8	SM	85	31	28	0.88	32	1	C				383		945											
			BK	15	26	25	0.59	28	2	C				41		100											
Por.sk.celkem:				100										424		1045											

TopoPro 13

Doložka z automatizované konverze dokumentu do elektronické podoby – z moci úřední

Dokument (název vstupního souboru nebyl uveden) vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **18861058-000-261005144740**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **19**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor, IČ: 04886674

Datum vyhotovení: **05.10.2026**

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese https://www.czechpoint.gov.cz/overovacidolozky .

18861058-000-261005144740